


Kapolsek Cikembar tinjau lokasi Jembatan Roboh akibat Hujan Deras

Sukabumi - SUKABUMI.TELISIKFAKTA.COM

Nov 3, 2025 - 09:04

Image not found or type unknown



Sukabumi, 2 November 2025 – Kapolek Cikembar IPTU Yadi Suryadi, S.H., M.Si bersama anggota turun langsung ke lokasi robohnya jembatan penghubung antara Desa Sukamulya dan Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu malam (2/11/2025). Jembatan tersebut ambruk akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari.

Diketahui, hujan deras yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB menyebabkan debit air sungai meningkat tajam. Sekitar pukul 16.30 WIB, jembatan yang menghubungkan Kampung Kebonjeruk, Desa Sukamulya dengan Kampung Pasirgede, Desa Cimanggu, ambruk. Jembatan dengan panjang sekitar 7 meter, tinggi 6 meter, dan lebar 3 meter tersebut kini tidak dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki.

Kapolek Cikembar bersama personel yang terdiri dari KSPKT I Aiptu Hendi Sukmawan, Bhabinkamtibmas Desa Sukamulya Bripka Angga Fajar F., dan anggota SPKT I Bripka M. Maulana R., melakukan pengecekan langsung di lokasi kejadian. Dalam kegiatan tersebut, Kapolek berkoordinasi dengan Forkopimcam dan aparat desa setempat untuk mengambil langkah antisipasi serta memastikan keamanan warga sekitar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan awal. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak melintas di area jembatan yang ambruk dan segera memasang pembatas demi keselamatan bersama,” ujar IPTU Yadi Suryadi di lokasi kejadian.